

Test global

Experto/Test global  
Vehicle\menu\_tgref.s : 81\_02

| FAMILIA N° |                                                                                   | CALCULADOR                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 4          |  | Caja de servicio inteligente BSI2010 (4 Defectos) |

|          |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| U1F00 00 | Acontecimiento de defecto no registrado en el diario de defectos |
|----------|------------------------------------------------------------------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Propiedades     |          |
| Origen          | Local    |
| Estatuto        | Presente |
| Características | -        |

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| B180E 87 | Defecto de autenticación del mando a distancia manos libres no presente en el calculador |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Propiedades     |                                      |
| Origen          | Local                                |
| Estatuto        | Fugitivo                             |
| Características | Ausencia de respuesta a la solicitud |

|          |                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1715 64 | Defecto de coherencia entre el estado de bloqueo del vehículo y el estado de bloqueo de la cerradura de la puerta delantera derecha |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Propiedades     |              |
| Origen          | Local        |
| Estatuto        | Fugitivo     |
| Características | Incoherencia |

|          |                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1716 64 | Defecto de coherencia entre el estado de bloqueo del vehículo y el estado de bloqueo de la cerradura de la puerta delantera izquierda |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |  |
|-------------|--|
| Propiedades |  |
|-------------|--|

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Origen          | Local        |
| Estatuto        | Fugitivo     |
| Características | Incoherencia |

1



Calculador control motor

EDC17C60 (1 Defectos)

P242F 00

Filtro de partículas

Propiedades

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Origen                      | Local                  |
| Estatuto                    | Permanente             |
| Características del defecto | Filtro detectado usado |

Lista de las variables asociadas


|                                                         |        |       |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|
| Kilometraje total                                       | 204138 | km    |
| Fecha                                                   | 161237 | s     |
| Régimen motor del cigüeñal                              | 0      | R/min |
| Posición del pedal de acelerador                        | 0      | %     |
| Velocidad vehículo                                      | 0      | Km/h  |
| Temperatura del agua motor                              | 22     | °C    |
| Tensión de alimentación del calculador de control motor | 12.30  | V     |



Antibloqueo de rueda (ABS) o control dinámico de estabilidad (ESP)

Error de comunicación

1



Caja de cambios automática o manual pilotada

BVA\_AM6\_AT6\_UDS (1 Defectos)


P160E 01

Alimentación positivo después de contacto (contacto cortado)

Propiedades

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Estatuto                    | Fugitivo                |
| Características del defecto | Defecto de alimentación |

No hay ningún valor para mostrar



Caja de servicio motor


⚠ **BSM\_2010**  
*Atención, calculador presente en el vehículo pero telecodificado como ausente*



Mandos en volante de dirección **COM2008P**



Mandos sobre el volante de dirección / volante con mandos integrados **VCI**




Alarma antirrobo

⚠ **MUS**  
*Atención, calculador presente en el vehículo pero telecodificado como ausente*



Sirena de alarma antirrobo **SIR**

1



Motor de limpiaparabrisas delantero izquierdo **MOTEV\_UDS (1 Defectos)**


**B11B1 81 Defecto de consigna de limpiado procedente de la caja de servicio inteligente**

Propiedades

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Estatuto                  | Fugitivo                     |
| Caracterización del fallo | Consigna ausente o no válida |




Motor de limpiaparabrisas delantero derecho **MOTED\_UDS**




Climatización

⚠ **BCC**  
*Atención, calculador presente en el vehículo pero telecodificado como ausente*



Cuadro de a bordo

⚠ **Calculador desconocido**  
*Modo degradado: esta información no está garantizada*



Captador de lluvia y de  
luminosidad

PLUIE\_LUMINOSITE\_UDS




Calculador cojines inflables y  
pretensores

RBG\_UDS




Caja de estado de carga de la  
batería

BECB\_GEN2



Frontal multiplexado

FMUX




Ayuda al estacionamiento

AAS\_UDS



Caja telemática (RTx) o  
radionavegador

SMEG\_PLUS



Lector de llave electrónica

LCE



**Antirrobo eléctrico de dirección**

★ **Calculador desconocido**

*Modo degradado: esta información no  
está garantizada*



**Caja de servicio inteligente**

★ **BSG\_S**

*Atención, calculador presente en el  
vehículo pero telecodificado como  
ausente*



Módulo de puerta conductor

PDPC\_UDS




Caja de protección y de gestión de  
las alimentaciones

BPGA2010



Calculador de mando eléctrico de  
la caja de cambios automática

COMELEC2



Caja electrónica de acceso al  
arranque manos libres

BML



Dirección asistida

DAE\_BVH2 (1 Defectos)

1

C1406

Sobrecalentamiento del motor o del calculador de dirección asistida

Propiedades

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Estatuto                    | Defecto fugitivo |
| Características del defecto | No caracterizado |

Lista de las variables asociadas

|                                                                    |               |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| Kilometraje                                                        | 33565         | Km   |
| Velocidad vehículo                                                 | 0             | Km/h |
| Par volante de dirección                                           | 0.0           | N.m  |
| ÁNGULO VOLANTE                                                     | 0             | º    |
| Consigna de par motor eléctrico de la dirección asistida eléctrica | -127          | N.m  |
| Tensión de alimentación                                            | 12.1          | V    |
| Temperatura del calculador de dirección asistida                   | 15            | ºC   |
| Sobrecalentamiento dirección asistida eléctrica                    | NO            |      |
| Asistencia                                                         | NO            |      |
| Estado + de contacto                                               | Activado      |      |
| Estado del motor                                                   | Motor cortado |      |



**Dispositivo de mantenimeinto de tensión**



**DMTC**

*Atención, calculador presente en el vehículo pero telecodificado como ausente*




**Bomba de aditivación gasóleo**

**PADDGO\_INERGY**




**Calefacción adicional**

**Error de comunicación**




**Calculador de urea**

**No presente**




**Caja de servicio remolque**

**No presente**



**Lector de CD externo**

**No presente**




**Amplificador audio**

**No presente**




**Cámara de vídeo multifunción  
(CVM)**

**No presente**



**Ayuda al respeto del tiempo  
intervehículo**

**No presente**



**Caja de memorización de posición  
del asiento conductor**

**No presente**



**Enrollador de cinturón de  
seguridad reversible derecho**

**No presente**




**Enrollador de cinturón de  
seguridad reversible izquierdo**

**No presente**




**Corrector dinámico de altura faro**

**No presente**




**Módulo de servicio/caja telemática  
autónoma**

**No presente**



**Cajetín de Maletero Motorizado**

**No presente**




**Calculador de ayuda visual  
paronámica**

**No presente**




**Calculador de acceso manos  
ocupadas, lado derecho o trasero**

**No presente**



**Pantalla táctil**

**No presente**



**Calculador confort de sientto de  
conductor**

**No presente**

Ayuda